

۲۱ نفر در پی برخورد قطار مشهد - یزد
با بیل مکانیکی کشته و ۷۰ نفر مصدوم شدند

کابوسی قطار شماره ۶۸۱

◀ فردا ۱۹ خرداد در یزد عزای عمومی
اعلام شد

◀ وزیر راه: براساس گزارش‌های اولیه
شیشه جلوی لکوموتیو در اثر برخورد
با بیل شکسته می‌شود
و لکوموتیوران ترمز را می‌کشند
که باعث حادثه می‌شود

◀ رئیس کمیسیون عالی سوانح:
راننده بیل مکانیکی به دلایلی
که مشخص نیست، فاصله ایمنی
با خط ریلی را رعایت نکرده
و باعث حادثه شد

محل برخورد قطار
با بیل مکانیکی